



## Etudes sur les capacités d'accueil du lycée Elsa Triolet



Lucé (28)

**Maître d'ouvrage :** Région Centre Val de Loire

**Mission :**

- Etude de capacité d'accueil données actuelles
- Etude de capacité d'accueil prospective

**Avancement :** finalisée 2020

**Coordonnées du maître d'ouvrage :**

Mr Dominique BARRET  
 Chargé d'opérations et de programmation  
 Tél. 0238703315 ou 0687859060  
 dominique.barret@centrevaleloire.fr

**objectifs de la mission**

L'objectif de la mission est de faire un état des lieux à l'instant T (données 2019/2020) du lycée Elsa Triolet, puis de réaliser une projection des besoins théoriques à l'instant T en s'appuyant sur la structure pédagogique, les spécificités pédagogiques de l'établissement, les référentiels de charge horaire de l'Education Nationale. Cette démarche permet pour la Région d'objectiver les besoins du lycée. L'idée est également de pouvoir évaluer des besoins théoriques prospectifs suite à une évolution n'effectif, à un changement de la structure pédagogique ou à des évolutions dans les référentiels de formation.



Fiche synthétique		LP Elsa Triolet 2 rue des écoles 28110 LUCE	
Données année scolaire 2019/2020		Spécificités : - CAP employé de commerce multioptionnels - CAP Services (S21) - BAC Pro Accueil - Relation Clients Usagers, BAC Pro Accueil - Relation Clients Usagers Euro - Bac Pro Commerce, Bac Pro Commerce Euro - Bac Pro Gestion Administration, Bac Pro Gestion Administration Euro - Bac pro Services de Proximité Via Locata - Mention Complémentaire Animation Gestion de Projets dans le Secteur Sportif	
Surface bâtie	Occupé	Combles aménagés	Décal.P.Closets
3293 m <sup>2</sup>	5045 m <sup>2</sup>	247 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
Effectifs Lycée 2019/2020		Formation continue	
Filles		Garçons	
Total		Total	
413		14	
Pré-BAC		Post-BAC	
Apprentis		Formation continue	
413		14	
Distinction globale horaire		Distinction	
MP		MSA	
0		0	
Effectif interne		Effectif externe	
Filles		Garçons	
Total		Total	
7		5	
12		0	
N° de logements minimum		N° de logements maximum	
4		0	
Equipements sportifs		Equipements sportifs	
oui		non	
Salle polyvalente		Salle polyvalente	
oui		non	

surface par entités - Locaux d'accompagnement				
Fonction	Entité	Existant Surf.Utl. (m <sup>2</sup> )	Lycée 10 à 20 divisions Surf.Utl. (m <sup>2</sup> )	Commentaire
Accueil	Hall - Forum	138	100 à 180	Espace forum/accueil, avec casiers élèves. Une surface globale qui correspond aux besoins. Loge d'été entrée des personnels. Manque d'ergonomie.
Salle polyvalente	Salle	-	100 à 180	Pas de salle polyvalente présente dans le lycée. La salle à manger est utilisée pour l'organisation des forums, rencontre parents-enseignants, grandes réunions.
Administration	Bois sanitaires	198 + 94 archives	250 à 291 +50 archives	Pas de salle de conseil ni de salle de réunion. Salle de pause utilisée pour accueillir les élèves malades quand l'infirmerie est fermée. Selon l'établissement il manque 1 à 2 bureaux.
CDI	Ensemble locaux CDI hors sanitaires	90	244 à 330	Le CDI est petit. Il se compose d'une salle comprenant un espace de documentation, un espace avec des postes informatiques et un espace de travail. Il manque en théorie des petites salles de travail et une salle de technique documentaire.
Vie scolaire	Bureaux CPE, surveillants Salles de permanence Salles de travail en autonomie Bibliothèque	52	232 à 275	Pas de salle de permanence ni de salle de travail en autonomie. Bibliothèque en sous-sol, non surveillée. Positionnement non acceptable pour la commission de sécurité.
Maison des lycéens	Foyers et locaux annexes Salles d'activités, Bureau CVL Hors sanitaires	159	222 à 232	La Maison des lycéens est très inconfortable. Située en sous-sol, elle n'a pas de fenêtre sur l'extérieur, elle manque d'aération. D'un seul tenant, elle ne propose pas d'espaces différenciés: foyer-caféteria, salle d'activités lycéennes, petite salle d'activités.
Restauration	Salles de manger	220	123 (pour 210 repas)	Salle des commensaux et salle à manger élèves suffisamment dimensionnées.
Espace enseignants	Salles de travail Salles de détente Espaces casier	66	94 à 115	1 petite salle de travail des professeurs (sans point d'eau) et deux petits espaces de travail/ergonomie. Manque des espaces de travail complémentaires: petite salle + salle de réunion.
Locaux agents de maintenance	Salle de travail/réunion Vestiaires Atelier de maintenance	6	28 à 30 commensaux	Pas de vestiaires pour les agents, un point informatique disponible dans la salle des commensaux. Salle de pause repas aménagée dans la salle à manger élèves. Atelier de maintenance en sous-sol, sans fenêtre, accessible via un escalier.
			54	85 Peu de locaux de ménage répartis dans l'établissement pour l'entreposage du matériel d'entretien.